

Asix, s.r.o. uvoľnil [novú verziu ovládacieho softvéru](#) pre programátory Presto.

(prehľad zmien nižšie)

2.50 (2010-10-15)

- Od tejto verze bude UP pracovať pod Linuxem s FTDI ovladačom verze 0.4.16.
- Nové součástky: MSP430G2001, MSP430G2101, MSP430G2111, MSP430G2121, MSP430G2131, MSP430G2201, MSP430G2211, MSP430G2221, MSP430G2231.
- Nová součástka: AT89LP52.
- Nová součástka: SST25VF064C.
- Nové součástky: MX25L8006E, MX25L1606E, MX25L12845E.
- Nová součástka: A25L80P.
- Nové součástky: PIC16F1938, PIC16LF1938, PIC16F1939, PIC16LF1939.
- Nové součástky: PIC12F1822, PIC12LF1822, PIC16F1823, PIC16LF1823.
- Nové součástky: PIC18F27J13, PIC18LF27J13.
- Nové součástky: PIC18F23K22, PIC18F24K22, PIC18F25K22, PIC18F26K22, PIC18F43K22, PIC18F44K22, PIC18F45K22, PIC18F46K22.
- Nové součástky: PIC18LF23K22, PIC18LF24K22, PIC18LF25K22, PIC18LF26K22, PIC18LF43K22, PIC18LF44K22, PIC18LF45K22, PIC18LF46K22.
- Zlepšení: PIC32 se resetují po programování, takže se program hned rozběhne.
- Zlepšení: Pokud jsou aktivní sériová čísla a uživatel změní součástku nebo HEX soubor, zobrazí se varování, že sériová čísla jsou stále aktivní.
- Zlepšení: Pro většinu AVR součástek přidána volba hodin >2kHz, aby bylo možné se součástkou komunikovat při nastavených hodinách 32kHz/8.
- Zlepšení: Zrychleno mazání některých SPI Flash pamětí, mažou se instrukcí BulkErase: M25P16, M25P32, M25P40, M25P64, M25P80, M25P128.
- Oprava: Opravena velikost datové paměti PIC18F14K22.
- Oprava: Při spuštění programu, když nebyla vybrána součástka ani programátor, se zobrazovala výjimka.
- Oprava: V menu Zobrazit se některé texty zobrazovaly špatně: Informační paměť/User page/Boot paměť.
- Oprava: Některé PIC18F1xxx byly v UPU zařazeny ve špatné rodině.
- Oprava: U součástek PIC18LF13K22 a PIC18LF14K22 nefungovalo omezení jen na 3V napájení.